



COMUNE DI CANDIA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 9834645 - 9834400 - Fax. 011 / 9834583

PEC :candia.canavese@cert.ruparpiemonte.it Cod.Fisc./P.Iva 01769350016

E-MAIL : info@comune.candia.to.it

INFORMAZIONI SUI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Nel maggio 2019 , la precedente Amministrazione ha acquistato n.2 defibrillatori da esterno. Il primo venne installato nel “giardinetto” attiguo al Comune, il secondo destinato all’area esterna della scuola primaria non venne installato.

La nostra Amministrazione, conscia che tali apparecchi non sono arredi urbani, ma servono a salvare vite, ha ritenuto di richiedere una consulenza al responsabile zonale del 118 per i DAE (Defibrillatore Automatico per Esterno).

Dalle indicazioni fornite dal responsabile zonale DAE del 118 sono emerse incompletezze per la corretta installazione e utilizzo ex-novo di dette apparecchiature e, criticità sulla scelta del sito nel quale era stato installato il defibrillatore da noi rimosso. Pertanto, essendo il Sindaco responsabile della corretta installazione e funzionamento dei defibrillatori sul territorio comunale, viste le Leggi e normative in materia si è dovuto provvedere a:

- a) Organizzare un corso, tenuto da operatori del 118, per volontari autorizzati all’uso degli stessi , che si terrà a Candia sabato 9 novembre. Parteciperà personale della scuola materna e primaria, del Comune e delle Associazioni.
- b) Sottoscrivere un contratto per la manutenzione che, obbligatoriamente deve essere eseguita almeno ogni due mesi.
- c) Acquistare le borse (mancanti) che oltre a contenere i DAE, devono avere il materiale di supporto per chi deve eseguire l’intervento (forbici, rasoio x radere le parti dove si applicano le piastre).
- d) E’ stata acquistata e/o serigrafata la cartellonistica con le indicazioni previste dalla Legge.
- e) Il defibrillatore installato nel “giardinetto” è stato rimosso e posizionato in luogo più consono (come da relazione scritta) sia per l’accesso ai mezzi di soccorso ma soprattutto in quanto la lunga esposizione al sole in periodo estivo danneggia lo stesso. Infatti l’estate scorsa sono stati registrati valori all’interno della teca superiori al limite max. consentito di 50° e, dopo solo quattro mesi , la teca ha dovuto essere rimandata in fabbrica per ricondizionamento.
- f) Il DAE precedentemente installato al lago nella zona canottieri (dono della Regione Piemonte) è stato ricondizionato e, come consiglia la normativa, installato all’interno della scuola materna con una nuova teca per interni. Mentre, il DAE per esterno, inizialmente previsto per la scuola primaria è stato installato al lago nell’area comunale attinente l’area canottieri, sotto la torretta giudici con allarme e illuminazione notturna, in quanto luogo pubblico frequentato da parecchi giovani che svolgono attività sportive, nonché dagli oltre 3.000 studenti/anno che usufruiscono delle aree comunali.